Ekstraordinær generalforsamling Tveteråsen as 24.9.2026

‘Lyktegruppa’ v. Jens Olav Sporastøyl

Bevare de originale lyktestolpene på grunn av…

- Nostalgi, Tradisjon, Bevare miljøet som det er, Gode følelser, Passer min smak
- Vedlikeholde, ikke kaste
- Miljø/klima
- Spare utgifter
- Ulemper ved å grave
- Ingen gode grunner til å skrote

Hva har vi:

54 originale lyktestolper (+ 3 skadde i klipperboden)

- 5 med fot i fuktig jord.
- 2 med knekt arm, 2 med skjev.
- 2 med skadet lyktehus.

6 nyere, lavere stolper, med lignende design.

- 2 til erstatning for skadde originale.
- 4 som tillegg til opprinnelig belysning (derav 1 med skadet lyktehus). (Får strøm fra private sikringsskap.)

4 gavl-lamper, tilsvarende de over garasjeinnkjøringene.

Eksempler på tilstand. Fikse eller skrote…



Litt historikk:

- Anlegg fra 1968-69.
- 1970-tallet: Stimulere til private fasadelamper.
- 1996-97: Oppussing av lykter på gangveiene.
- 2006-07: Oppussing garasjetaket, skifte el-opplegg i alle lamper etter pålegg fra Oslo Lysverker.
- 2000-tallet: Etterspørsel etter bedre belysning på årsmøter og ved innlegg på Facebook.
- 2026: Styret foreslår utredning om full utskifting.
- 2026: ‘Lyktegruppa’ foreslår alternative løsninger.

AXA
MED KRAFT FRA AXA-HAVRE
Best før:
17.06.2027 16:28:23
DET STARTER MED ETT FRØ...
Vi mener sunn dyrking, der alt fra valg av frø s
sås, til bruk av jorden og hvordan havren hø
er viktig. Ikke bare for oss, men også fre
tidige generasjoner. Vi bruker alltid n
havre så langt det lar seg gjøre. Ha
vår modnes langsomt og fylles
kraft fra naturen.

Hva vi lærte:

- Tilstand, ikke alder. Jf. NVE: 50 år + 50 år til.
- Vårt el-opplegg. EBR Elektro: noen svakheter, usikkert hvor.
- ‘En kjede er ikke sterkere enn det svakeste ledd’ – finn og fiks det svake.

Hva vi lærte:

- Er jordfeil farlig? Får du støt…?
- ‘Varmt’ lys = ‘kos’. ‘Kaldt’ lys = viser detaljer ute bedre.
- 4 kr. per watt for nattlys et helt år. Spare på å dimme?
- Jo mer finesser, jo mer kan ryke.
- Raske led-framskritt. Mindre watt, mer lys.
- Hva bringer framtida?

Hva vi lærte:

- Solide, tykke materialer i lyktene. Kan vare min. 40 år.
- Flere bedrifter vil gjerne fornye/reparere.

En tanke:

- Tilby dem å reparere hver sin av de skadde lyktene.

Forslag til tilleggsvedtak til Alt.1 (Angir 'marsjretning')

1. Skroting/utskifting av nåværende lyktestolper er ikke ønskelig og bør ikke gjøres de nærmeste tiår.

2. Rehabilitering av garasjeanlegget fortsetter som opprinnelig planlagt med første prioritet.

3. Jordkabel-strekk skiftes/repareres der det påvises feil som gjør det nødvendig.

4. Nåværende lamper oppgraderes lysmessig snarest mulig, slik som vist på bl.a. illustrasjoner fra lyktegruppa i rapport fra juni og på Facebook, samt i testlykter ved gavl ON 80 og 91.*

*Oppgraderingen innebærer å skru i en enkel forlenger som løfter lyspæren høyere i lampehuset, samt farge lyktetak hvite innvendig.

Ved oppussing (pkt. 6) bør det monteres en mer solid forlenger av stålrør, og det er da behov for elektriker til å trekke ledning.

5. Det monteres noen (3-5) nye lamper der hvor det åpenbart er nødvendig, fortrinnsvis med samme eller lignende design og høyde som nåværende.**

** Merk at de 3 skadde lamper bør kunne brukes. De kan bli gode som nye etter reparasjon og grundig overflate-behandling på et kompetent verksted. Noen steder kan det dessuten være aktuelt med lampe på gavl istedenfor lyktestolpe.

Mørk sti fra Mikkel revs vei til rekkene i nordøst

Lampe på gavl



6. Oppussing/vedlikehold av lyktestolpene gjøres fortløpende over tid, hovedsakelig innenfor årlige vedlikeholdsbudsjett, og kan omfatte:
    a. Overflatevedlikehold på stedet, der hvor tilstand og tilgjengelighet tilsier det.
    b. Oppussing på verksted, fortrinnsvis med mer omfattende og varig behandling.

7. Styret utreder en mulig ordning for å stimulere til flere private lys på de enkelte fasadene.

8. Rodedugnader oppfordres til å fjerne vekster som skygger for lys, samt gras/jord rundt lampefot.



Anbefaling til styret:

Innarbeide i den rullerende 5-års planen for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) de relevante punktene over, samt løpende tilsyn av behov for vedlikehold.

Forslag til tilleggsvedtak til Alt.1

1. Skroting/utskifting av nåværende lyktestolper er ikke ønskelig og bør ikke gjøres de nærmeste tiår.
2. Rehabilitering av garasjeanlegget fortsetter som opprinnelig planlagt med første prioritet.
3. Jordkabel-strekk skiftes/repareres der det påvises feil som gjør det nødvendig.
4. Nåværende lamper oppgraderes lysmessig snarest mulig, slik som vist på bl.a. illustrasjoner fra lyktegruppa i rapport fra juni og på Facebook, samt i testlykter ved gavl ON 80 og 91.
5. Det monteres noen (3-5) nye lamper der hvor det åpenbart er nødvendig, fortrinnsvis med samme eller lignende design og høyde som nåværende.
6. Oppussing/vedlikehold av lyktestolpene gjøres fortløpende over tid, hovedsakelig innenfor årlige vedlikeholdsbudsjett, og kan omfatte:
   a) Overflatevedlikehold på stedet, der hvor tilstand og tilgjengelighet tilsier det.
   b) Oppussing på verksted, fortrinnsvis med mer omfattende og varig behandling.
7. Styret utreder en mulig ordning for å stimulere til flere private lys på de enkelte fasadene.
8. Rodedugnader oppfordres til å fjerne vekster som skygger for lys, samt gras/jord rundt lampefot.