Fra: Eivind Lunde (EBR Elektro AS) <eivind@ebrelektro.no>
Sendt: tirsdag, 8. september 2026 17:15
Til: Stein Aastorp Andersen <stein.aastorp@gmail.com>; Gorm Frimannslund <gorm.frimannslund@gmail.com>
Emne: Sv: Tveteråsen - Tilstand av lysmaster med kursopplegg.

Hei

Når vi målte anlegget nå så var resultatene bedre enn forventet, utifra alder på kablene som ligger i bakken.
Hvis dette ikke forandrer seg vesentlig så vil dettekunne leve i flere år fremover. Antall år er litt uvist.
Mulig de to kursene skulle vært sjekket etter en periode med mye nedbør, slik at bakken/jordsmonnet er ordenlig fuktig/bløtt.

Men jeg ville vel budsjettert med noe vedlikehold av dette lyset i årene fremover. Og ikke minst hatt en runde med støvsuging og/eller trykkluft for å fjerne støv og blader ved alle koblingspunktene i hver mast.

Så får man bare håpe at det lever en god del år fremover.

Eivind Lunde

+47 900 19 470
eivind@ebrelektro.no
www.ebrelektro.no
Solheimveien 36, 1461 Lørenskog